

VRIDSTÄLLDON ZON 2



Zoner:



RedMax

Med fem olika gångtider (väljs med omkopplare). 95° vridvinkel, 100 % överlastsäker. Läge kan ställas för hand. Kan beställas med eller utan inbyggda hjälpbrytare. Alla ställdon är inställbara på plats. Inga specialverktyg behövs. Såväl gångtid som moment går att ställa in och justera. Anpassar sig automatiskt till den spänning som ansluts. Med inbyggt överlastskydd. Ställdon med fjäderåtergång återgår automatiskt till utgångsläget vid spänningsbortfall.



  <span style="float: right;">PTB 04 ATEX 2106</span>								
Art. nr	Typ	Moment Nm	Gångtid motor 90°	Fjäderåtergång	Spänning	Styrsignal ställbar	Storlek	Material
600233	RedMax-100	100	40/60/90/120/150 s		24-230V AC/DC	On-off, 3-punkt	M	Aluminium
600237	RedMax-100-S					2 extra pot. f. k.		
600241	RedMax-100-Y					3-punkt 0-10V, 4-20mA		
600231	RedMax-15.30	15/30	3/15/30/60/12 s			On-off, 3-punkt		
600235	RedMax-15.30-S					2 extra pot. f. k.		
600239	RedMax-15.30-Y					3-punkt 0-10V, 4-20mA		
600255	RedMax-15-BF	15	3/15/30/60/12 s	3 eller 10 s		2 extra pot. f. k. +Exi	S	
600243	RedMax-15-F					On-off, 3-punkt		
600247	RedMax-15-SF					2 extra pot. f. k.		
600251	RedMax-15-YF					3-punkt 0-10V, 4-20mA		
600256	RedMax-30-BF	30	40/60/90/120/150 s	ca 20 s/90°		2 extra pot. f. k. +Exi	M	
600244	RedMax-30-F					On-off, 3-punkt		
600248	RedMax-30-SF					3-punkt 0-10V, 4-20mA		
600252	RedMax-30-YF					On-off, 3-punkt		
600230	RedMax-5.10	5/10	3/15/30/60/12 s	-		On-off, 3-punkt	S	
600254	RedMax-5.10-BF			3 eller 10 s/90°	2 extra pot. f. k. +Exi			
600242	RedMax-5.10-F			-	2 extra pot. f. k.			
600234	RedMax-5.10-S		-	3 eller 10 s/90°	3-punkt 0-10V, 4-20mA			
600258	RedMax-5.10-SF		7,5/15/30/60/120 s	Nej	3-punkt 0-10V, 4-20mA			
600238	RedMax-5.10-Y		3 eller 10 s/90°	-	On-off, 3-punkt			
600250	RedMax-5.10-YF		-	2 extra pot. f. k.				
600232	RedMax-50.75	50/75	40/60/90/120/150 s	-	3-punkt 0-10V, 0-20mA	M		
600236	RedMax-50.75-S			-	2 extra pot. f. k. +Exi			
600240	RedMax-50.75-Y			-	On-off, 3-punkt			
600257	RedMax-50-BF			ca 20 s/90°	3-punkt 0-10V, 4-20mA			
600245	RedMax-50-F							
600249	RedMax-50-SF							
600253	RedMax-50-YF							

S = 2 extra potentialfria kontakter.  
 F = Fjäderretur.  
 B = 2 extra pot potentialfria kontakter Exi.  
 Y = 0 – 10, 4 – 20.